施工マニュアル

【取り外し】

安震の【検品証】
※施工日を記入
（治具への"施工実施者"記入を推奨）

「取り外し準備品」 ※お客様でのご準備をお願いいたします。

「安震アイバ」の切り込みに

①カッター

②スクレーパー

③ピラニア

①～③のいずれかをご準備ください

治具取り外しに

モンキースパナ　等

施工箇所の清掃・脱脂に

パーツクリーナー・アセトン・ウエス等

安全に応じて

手袋・保護メガネ

施工箇所・治具の「安震アイバ」除去に

スクレーパー

■施工手順　⚠カッター等をご使用の際は、取り扱いに十分ご注意ください。

※例："安震丸型治具"の『取り外し』手順

	手　順		ポイント
1		床面と治具に塗布されている「安震アイバ」に"カッター"等の鋭利な先で手の届く範囲に切込みを入れます。 切り込み程度：全体の1/2が必要	ゲルでアイバが浮いている状態なので、「安震アイバ」の中には隙間があります。
2		"モンキースパナ"等で治具のナット部分を掴み、矢印方向に回転又は捻って治具を取り外します。※左の写真参照 ↑回転して取り外した状態	
★		取り外し後、「安震アイバ」の跡が気になる場合は"アセトン"を使用することにより、左の写真の様に処理することが可能です。	

「取り外し」詳細は、各治具【施工マニュアル】をご参照下さい。

◆「安震アイバ」を簡単に取り除くには・・・

治具が入る容器に、"アセトン"を入れアイバが残っている治具自体を沈めます。

1時間ほど経過させると・・・

「安震アイバ」の粘着力が薄れるため、スクレーパー等で削ると簡単に取り除くことが出来ます。

※"アセトン"の取り扱いには十分ご注意下さい

⚠ "アセトン"から取り出した際、すぐに作業をしないと蒸発し効果が無くなります。

・設置後の耐久年数２０年、但し振動する設備での耐久年数は、設備振動により異なります。

作成日：2022/4/1

・床面の設置について疑問な点などございましたら、安震にお問い合わせ下さい。

・【検品証】がある物が『安震アジャスターの証』です。無い物に関しての不具合は弊社では対応出来かねます。

※HP内動画「施工マニュアル一覧」